

SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ERC-AM, RECLAMANT MILLORES A L'ESTADI DEL CAMP DEL RUGBI CLUB CORNELLÀ I CORNELLÀ ATLÈTIC.

Moció d'ERC-AM, reclamant millores a l'estadi del Camp del Rugbi Club Cornellà i Cornellà Atlètic.

MOCIÓ

...

El Rugbi Club Cornellà és una de les entitats més antigues i amb més història de la ciutat, va néixer a la dècada dels anys 30, jugant el seu primer partit el 10 de maig de 1931 i fins ara ha estat un referent com a entitat, essent un club d'acollida, exemple de diversitat, valors, tenacitat i implicació en la ciutat.

Els seus inicis es remunten als anys 30 quan un grup de joves que es dedicava a practicar atletisme al camp de la Societat General d'Aigües, al tancar aquest camp, va marxar a fer esport al camp del riu de la UE Santboiana. Al veure els partits, aquell grup de joves decideix iniciar-se en el rugbi.

Als inicis jugaven al camp del riu de la UE Santboiana o al camp de futbol de l'Atlètic Cornellà fins que al 1933, inauguraren el primer camp de rugbi a la ciutat situat on actualment està el mercat Marsans, mantenint diverses seccions esportives a la vegada, la de rugbi, atletisme i la de tennis taula, també comptaven amb altres seccions com boxa, hoquei, ciclisme, bàsquet i una secció excursionista. Aquest primer camp va ser fet pels propis jugadors.

Amb la guerra civil, es deixa de competir i desapareix el club com a entitat i no és fins als anys 40 que es reprèn l'activitat, sense disposar de camp propi, essent el camp de la Remunta l'oficial del club en aquella època.

L'any 1966 s'inicien els treballs per al camp d'esports al costat del riu, inaugurant-se per Festa Major d'aquell mateix any. Un camp que al estar situat al costat de la corba del riu, s'inundava cada cop que creixia, fins que després de la riuada del 72, al corregir-se la corba, el camp va quedar més lluny del riu.

Als anys 70 aconseguen pujar de categoria i jugar a la Divisió d'Honor i a la lliga nacional per primer cop. El 10 de març del 1979 la Pilar Pons és escollida presidenta, primera dona de l'Estat a ocupar un càrrec semblant. El 1987 s'inicia l'anomenada era Valverde, any que el club torna a pujar a Divisió d'Honor.

L'any 1992 s'inaugura el local social del club, al carrer Rubió i Ors 149, després de quatre anys de reformes. L'any 2006, any del 75è aniversari del club, coincideix amb la inauguració del nou estadi municipal, l'actual, que es comparteix amb el Cornellà Atlètic i on han de compaginar-se les activitats del club d'atletisme i les del club de rugbi. També comparteixen espai amb el Club Petanca Cornellà. Actualment el club de rugbi i el d'atletisme consten d'un 200 esportistes cadascun.



El nou estadi es va haver de fer perquè on estava el camp de rugbi del riu, és on actualment hi ha el camp de futbol del RCD Espanyol. Un estadi municipal que ja des dels seus inicis va ser construït en precari, essent molt evidents al cap de poc temps de la seva construcció, moltes de les seves mancances i desperfectes en les seves instal·lacions. Es van aprofitar algunes de les instal·lacions de l'antic camp, com la il·luminació, la caldera i les baranes exteriors; alhora les noves instal·lacions ja de bon principi no han reunit les condicions necessàries per al bon desenvolupament dels entrenaments i competicions, tan del club de rugbi com de l'atletisme.

El camp de rugbi és de gespa natural, el que comporta un manteniment acurat i rigorós, per part d'empreses especialitzades (actualment el manteniment el fa l'Ajuntament) i que mai s'ha realitzat com pertoca. Un bon manteniment de la gespa natural comporta una despesa elevada, ja que s'ha de realitzar un reg correcte, un tractament de la gespa i una preparació del terreny després i abans de cada partit específic. L'estat de la gespa porta anys en un estat precari, afectant negativament al club, fent que sobretot molt dels nens i nenes que jugaven al rugbi, hagin deixat el club degut a l'estat del camp, ja que els afectava físicament, molt d'ells marxant a altres clubs on els camps estan en millors condicions. El sistema de reg no funciona correctament, regant a zones disperses, sense la pressió correcta i afectant també al tartan, fet que obliga a la seva renovació.

L'opció de gespa artificial abaratiria els costos, ja que un cop instal·lada, el manteniment tan sols suposaria regar després de cada partit i milloraria les condicions dels jugadors.

En una zona del camp de rugbi està ubicada la pista de llançament del club d'atletisme. Les pistes de llançament han de tenir unes mides reglamentàries i han d'estar en una zona de terra o de gespa natural, no poden estar en gespa artificial. El fet d'estar ubicada la zona de llançament dels clubs d'atletisme en l'espai del camp de rugbi, condiciona el tipus de gespa.

El sistema lumínic del camp es va recuperar de l'anterior estadi, sense tenir en compte que les distàncies d'aquest camp són més grans. Actualment ni l'alçada, ni la distància, ni la potència són correctes, o no arriba la llum on pertoca o enlluernen.

El club de rugbi ha hagut de fabricar-se el seu propi marcador, ja que el camp no en disposa.

Els vestuaris són insuficients per als dos clubs. Al cap de quatre anys de la seva construcció, ja es va haver de fer una inversió per eliminar humitats i fer modificacions als vestuaris, però tot i així no poden donar la cobertura correcta els dies de partit i competicions. Els vestuaris no disposen de guixetes suficients per abastir al club d'atletisme. La caldera es va aprofitar de l'antic camp i no pot abastir de manera correcta, i menys els dies de competició.

La ubicació inicial de la infermeria es va haver de traslladar, perquè no havien deixat espai per al club de petanca i a hores d'ara ocupa un espai reduït, sense espai perquè els fisioterapeutes puguin desenvolupar la seva feina, que han d'acabar realitzant a la zona de dutxes en un dels vestuaris, deixant un vestuari menys disponible als clubs.

El gimnàs tan sols té espai per a 10 persones. La sala no disposa d'aire condicionat i la seva estructura té uns espais inhàbils que encara redueixen més l'ús de la sala.

Les graderies estan construïdes de cara sud-oest, fet que fa que sempre estiguin de cara al sol i que la coberta de la que disposen no faci cap tipus de servei, ja que no produeix cap tipus d'ombra, obligant als assistents del públic a veure les competicions i/o entrenaments sense cap tipus de protecció del sol.

Per aprofitar l'espai de sota de les graderies es van crear uns petits magatzems, que degut a la seva configuració, l'espai útil real és d'un metre i mig aproximadament, a diferents alçades, dificultant-ne l'ús i l'accessibilitat.

Cada club disposa d'un magatzem per guardar el seu material, des d'un inici no dona cabuda a tot el material del que disposen, sobretot el material del club d'atletisme.

Els despatxos dels clubs no disposen ni de calefacció ni d'aire condicionat, i en un inici tampoc constaven de ventilació, amb un espai útil reduït.

No disposen de línia de telèfon ni de wi-fi al camp.

El bar és una estructura petita i precària i sense cap tipus de para-sol i/o ombra per als clients.

És evident que hi ha una sèrie de mancances estructurals que impossibilitin realitzar en condicions els entrenaments, partits i/o competicions que es realitzen al camp, afectant negativament al club de rugbi i al d'atletisme.

Per tot això, traslladem al ple els següents

ACORDS

Primer.- *Estudiar i aplicar en la mesura més adequada la implantació de la gespa artificial al camp, buscant la reubicació, en tots els espais possibles de la ciutat, de la zona de llançament d'atletisme, que compleixi amb els sistemes d'homologació mínims. Establir contactes amb la Federació, empreses especialitzades, tècnics especialistes, amb el Rugby Club Cornellà i el Cornellà Atlètic per treballar conjuntament en la resolució d'aquest conflicte.*



Segon. - Mentre no es pugui instal·lar la gespa artificial, contractar una empresa externa a l'Ajuntament, especialitzada en manteniment de gespa natural. Fent especial incís en el sistema de reg, que no acabi afectant al tartan.

Tercer. - Ampliar els vestuaris perquè disposin de la capacitat correcta, estudiant l'opció d'una nova construcció, valorant el cost en els propers pressupostos.

Quart. - Revisió del funcionament de la caldera, amb un manteniment correcte i canviar-la si és necessari.

Cinquè. - Ampliar l'espai de la infermeria perquè pugui ser compartida amb els fisioterapeutes, equipada amb una taula de massatge.

Sisè. - Ampliar el gimnàs amb capacitat mínima per a 25 persones.

Setè. - Modificar la instal·lació lumínica (ideal a 100 lux, mínim 70 lux) perquè sigui l'adequada per a poder realitzar entrenaments i partits.

Vuitè. - Instal·lació d'un marcador electrònic per poder realitzar el seguiment dels resultats en el transcurs dels partits.

Novè. - Valorar el cost dels següents elements i contemplar incloure-ho en els següents pressupostos:

- Banquetes mòbils a peu de camp per a jugadors i staff tècnic durant els partits
- Zona exterior de percussions (100m²)
- Melier modern per assajar situacions de melé. Pot tenir rulo per a poder practicar dins dels terrenys de joc sense malmetre'l
- Manteniment de protector de pals
- 8 percarors per assajar situacions de joc
- 5 sacs de placatge
- pilotes de joc (50 talla 5, 25 talla 4 i 25 talla 3)

Desè. - Instal·lació de línia de telèfon i de xarxa per accés a internet al camp.

Onzè. - Cobrir la zona de bar amb umbracles i/o proteccions per a inclemències.

Dotzè. - Estudiar la possibilitat de crear una zona habilitada per a l'estudi per a joves, amb capacitat per a 6-8 persones.

Tretzè. - Estudiar i valorar el cost i la possibilitat de posar calefacció i aire condicionat als despatxos.

Catorzè. - Deixar disponible l'espai que utilitza l'Ajuntament per guardar material a disposició dels clubs d'atletisme i rugbi, perquè hi puguin guardar el seu material, ja que actualment no disposen d'espai suficient. ...